

Regardez-vous aussi le chapitre “sécurité” de l’instruction de la machine de base.



2.1 Dangers résiduels

- Des dangers résiduels inévitables même par construction et fabrication soigneuses, dus à l’utilisation, peuvent émaner de nos machines.


⚠ DANGER

Les dangers résiduels sont:

- Zone entre la chaîne de transfert et le pont de pression en position levée non protégé. Outils rotatifs!



- Dépassement de la pression plafond au niveau des conduites pneumatiques.



- Le fabricant ne peut pas être tenu pour responsable de dangers occasionnés par des substances étrangères (ex. lubrifiants ou nettoyants), ou par le raccordement de la machine à des machines ou produits d’autres fabricants.
- Lors de l’utilisation d’un agrégat de pulvérisation permettant d’éviter un durcissement des résidus de colle qui s’échappent lors de l’encollage des chants ou de nettoyer un chant, il convient de respecter impérativement les dispositions concernant les agents de séparation et nettoyants indiquées dans la fiche de sécurité EURO du fabricant Riepe.

ATTENTION

Ne pas utiliser de produits nettoyants aqueux ou à base de gazoline (hydrocarbures aliphatiques).

En cas d’utilisation de produits nettoyants à base de gazoline, les maillons de la chaîne de transport et des courroies de transmission de la pression supérieure gonflent.

Utiliser uniquement des produits nettoyants de la société Riepe. ◀